УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»

_____ О.В. Забродин

25.12.2023

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг

№ 1 "25" 12 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»
ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 620036 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 25.

1.3. Сведения о размещении объекта:
Консультативно- диагностическая поликлиника
Отдельно стоящее здание (количество этажей) -7, 13625,3 кв. м,
наличие прилегающего земельного участка: (да) -53300 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 2005 год**; последний капитальный ремонт** - не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодного, **капитального** - определение помещений выборочно (2024 - входная группа)

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1 Наименование организации, на объекте: полное наименование (по учредительным документам): Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 620036 г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 25. тел. 8 (343)227-50-77, ekb@gvvso.ru

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): государственная региональная

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Свердловской области

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б, 8(343)312-00-03, minzdrav@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения):

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): здравоохранение

2.2. Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): взрослые

2.3. Категория обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся я на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с

умственными нарушениями): инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями

2.4. Виды услуг: медицинские

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте,

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) - 600

вместимость - 600;

пропускная способность - 600

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): нет

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусы №№ 24, 42, 45, 48, 63, 72, 85 остановка «Госпиталь»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус № 24, 85

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 20-200 метров

3.2.2 Время движения (пешком): 3-10 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): 2 перекрестка регулируемых, 2 светофора с визуальным таймером, 3 пешеходных перехода «зебра»

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть(описать)): есть, съезды с тротуара на проезжую часть от остановочного комплекса, ограждающий бортик пешеходной дорожки

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть(описать): есть

съезды с тротуара на проезжую часть от остановочного комплекса есть, есть остановочные комплексы и пешеходный тротуар к госпиталю, предусмотрены для передвижения на коляске и с опорными устройствами. При входе на территорию госпиталя ограждающий бортик пешеходной дорожки имеет пониженный уровень.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения* 3	Б
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
5	с нарушениями зрения	Б
6	с нарушениями слуха	Б
7	с нарушениями умственного развития	Б

* 1 С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

2 Указывается один из вариантов:

"А" (доступность всех зон и помещений (универсальная));

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" (не организована доступность).

3 Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий объекта*4					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп *5
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП	ДП	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП	ДП	ДУ
8.	Все зоны и участки * 5	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ

***4 Указывается:**

ДП-доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);
ДЧ- доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);
ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));
Нет – не доступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);
***5 Указывается худший из вариантов ответов**

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: ДУ

4. Управленческое решение:

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения не возможны-организация альтернативной формы обслуживания
1.	**Территория, прилегающая к зданию (участок)**		обустроить перепад высот поверхностей с плавным понижением пешеходных путей от стоянки, оборудованной знаком «парковка для инвалидов» к зданию поликлиники (п. п. 5.1.8, 5.1.9 СП 59.13330.2020) Вид работ: капитальный ремонт		
2.	**Вход (входы) в здание**		лестница (наружная): - провести ремонт ступеней, - оборудовать поручнями лестничный марш, - оборудовать противоскользящим покрытием, - обозначить контрастным цветом первую и последнюю ступень (п.п 5.1.12, 5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12, 6.2.24 СП 59.13330.2020, пандус (наружный) - провести ремонт, - нанести противоскользящее покрытие на поверхность пандуса, - оборудовать поручнями в соответствии с нормативом (п.п. 5.1.13, 5.1.16, 6.1.2-6.1.4, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП 59.13330.2020) входная площадка (перед дверью)-ремонт		

			- оборудовать противоскользящим покрытием (п.п.5.1.14-5.1.17, 6.12-6.14 12 СП 59.13330.2020) Вид работ: капитальный ремонт, оснащение оборудованием		
3.	**Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации**	Не нуждаются			
4.	**Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**			Индивидуальное решение техническими средствами реабилитации	
5.	**Санитарно-гигиенические помещения**		туалетные комнаты для инвалидов оборудовать крючками для костылей и тростей (п.6.3.3 СП 59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием		
6.	**Система информации и связи (на всех зонах)**		на ограждении территории, у калитки (въездных ворот) при входе установить табличку с наименованием учреждения п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП 59.13330.2020, у входа в здание актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП 59.13330.2020, обеспечить администраторов регистратуры коммуникативной системой связи для комфортного диалога с собеседником, не владеющим языком жестов п.п. 8.3.3. СП59.13330.2020, у входа в здание актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке,		

			дублированной шрифтом Брайля (п.п.6.3.3, 6.5.9 СП59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием		
7.	**Пути движения к объекту (от остановки транспорта)**			Индивидуальное решение техническими средствами реабилитации	
8.	**Все зоны и участки * 5**		территория, прилегающая к зданию (участок): обустроить перепад высот поверхностей с плавным понижением пешеходных путей от стоянки, оборудованной знаком «парковка для инвалидов» к зданию поликлиники (п. п. 5.1.8, 5.1.9 СП 59.13330.2020) Вид работ: капитальный ремонт Вход (входы) в здание: лестница (наружная): - провести ремонт ступеней, - оборудовать поручнями лестничный марш, - оборудовать противоскользящим покрытием, - обозначить контрастным цветом первую и последнюю ступень (п.п 5.1.12, 5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12, 6.2.24 СП 59.13330.2020, пандус (наружный) - провести ремонт, - нанести противоскользящее покрытие на поверхность пандуса, - оборудовать поручнями в соответствии с нормативом (п.п. 5.1.13, 5.1.16, 6.1.2-6.1.4, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП 59.13330.2020)	Индивидуальное решение техническими средствами реабилитации	

			входная площадка (перед дверью) - ремонт - оборудовать противоскользящим покрытием (п.п.5.1.14-5.1.17, 6.12-6.14 12 СП 59.13330.2020) Вид работ: капитальный ремонт, оснащение оборудованием Санитарно-гигиенические помещения: туалетные комнаты для инвалидов оборудовать крючками для костылей и тростей (п.6.3.3 СП 59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием; - система информации и связи (на всех зонах): на ограждении территории, у калитки (въездных ворот) при входе установить табличку с наименованием учреждения п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП 59.13330.2020 у входа в здание актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП 59.13330.2020 администратора регистратуры обеспечить коммуникативной системой связи для комфортного диалога с собеседником, не владеющим языком жестов п.п. 8.3.3. СП59.13330.2020, у входа в здание актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке, дублированной шрифтом Брайля (п.п.6.3.3, 6.5.9 СП59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием		

4 Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно- функциональной зоне

4.2. Период проведения работ: после подготовки ПСД по мере поступления денежных средств в рамках исполнения: плана работ по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений на 2024-2030 годы.

в рамках исполнения (указать наименования программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): в рамках плана мероприятий по организации повышения значений показателей доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН на территории госпиталя.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: ДЧ

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия)

Председатель комиссии (руководитель рабочей группы)	Заместитель начальника госпиталя по юридическим и кадровым вопросам К.В. Тетерин	подпись
Члены рабочей группы	Заместитель начальника по АХЧ А.А. Удалов	подпись
Члены рабочей группы	Заместитель начальника по психиатрии С.Б. Козяков	подпись
Члены рабочей группы	Заведующий консультативно-диагностической поликлиникой В.В. Акимов	подпись
Члены рабочей группы	Заведующий социальным отделом Д.Н. Онучин	подпись
Члены рабочей группы	Главный специалист ОКОРЗ А.В. Кокшарова	подпись
Члены рабочей группы	Заместитель главного инженера И.С. Кшивы	подпись
Члены рабочей группы	Главная медсестра Т.Н. Одинцева	

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена:

В территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 26, 620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 14.

Управление социальной политики
№26
Вх.№ _____ от «28»
декабря 2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 161

г. Екатеринбург 25.12.2023
Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»
ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 620036 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 25.

1.3. Сведения о размещении объекта:
Консультативно- диагностическая поликлиника
Отдельно стоящее здание (количество этажей) -7, 13625,3 кв. м,
наличие прилегающего земельного участка: (да) -53300 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 2005 год**; последний капитальный ремонт** - не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодного, **капитального** - определение помещений выборочно (2024 - входная группа)

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1 Наименование организации, на объекте: полное наименование (по учредительным документам): Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 620036 г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 25. тел. 8 (343)227-50-77, ekb@gvvso.ru

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): государственная региональная

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Свердловской области

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б, 8(343)312-00-03, minzdrav@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения):

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): здравоохранение

2.2. Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): взрослые

2.3. Категория обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся я на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями

2.4. Виды услуг: медицинские

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте,
2.6. Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) - 600
вместимость - 600;
пропускная способность - 600
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): нет
3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусы №№ 24, 42, 45, 48, 63, 72, 85 остановка «Госпиталь»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус № 24, 85
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 20-200 метров
3.2.2 Время движения (пешком): 3-10 минут
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да
3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): 2 перекрестка регулируемых, 2 светофора с визуальным таймером, 3 пешеходных перехода «зебра»
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): визуальная
3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть(описать)): есть, съезды с тротуара на проезжую часть от остановочного комплекса, ограждающий бортик пешеходной дорожки
их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть(описать): есть
съезды с тротуара на проезжую часть от остановочного комплекса есть, есть остановочные комплексы и пешеходный тротуар к госпиталю, предусмотрены для передвижения на коляске и с опорными устройствами. При входе на территорию госпиталя ограждающий бортик пешеходной дорожки имеет пониженный уровень.
3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения* 3	Б
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
5	с нарушениями зрения	Б
6	с нарушениями слуха	Б
7	с нарушениями умственного развития	Б

*

1 С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.
2 Указывается один из вариантов:
"А" (доступность всех зон и помещений (универсальная));
"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);
"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);
"Нет" (не организована доступность).
3 Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий объекта*4					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп *5
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП	ДП	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП	ДП	ДУ
8.	Все зоны и участки * 5	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ

***4 Указывается:**

ДП-доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);
ДЧ- доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);
ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));
Нет – не доступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);
***5 Указывается худший из вариантов ответов**

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: ДУ

4. Управленческое решение:

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения не возможны-организация альтернативной формы обслуживания
1.	**Территория, прилегающая к зданию (участок)**		обустроить перепад высот поверхностей с плавным понижением пешеходных путей от стоянки, оборудованной знаком «парковка для инвалидов» к зданию поликлиники (п. п. 5.1.8, 5.1.9 СП 59.13330.2020) Вид работ: капитальный ремонт		
2.	**Вход (входы) в здание**		лестница (наружная): - провести ремонт ступеней, - оборудовать поручнями лестничный марш, - оборудовать противоскользящим покрытием, - обозначить контрастным цветом первую и последнюю ступень (п.п 5.1.12, 5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12, 6.2.24 СП 59.13330.2020, пандус (наружный) - провести ремонт, - нанести противоскользящее покрытие на поверхность пандуса, - оборудовать поручнями в соответствии с нормативом (п.п. 5.1.13, 5.1.16, 6.1.2-6.1.4, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП 59.13330.2020) входная площадка (перед дверью)-ремонт		

			- оборудовать противоскользящим покрытием (п.п.5.1.14-5.1.17, 6.12-6.14 12 СП 59.13330.2020) Вид работ: капитальный ремонт, оснащение оборудованием		
3.	**Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации**	Не нуждаются			
4.	**Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**			Индивидуальное решение техническими средствами реабилитации	
5.	**Санитарно-гигиенические помещения**		туалетные комнаты для инвалидов оборудовать крючками для костылей и тростей (п.6.3.3 СП 59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием		
6.	**Система информации и связи (на всех зонах)**		на ограждении территории, у калитки (въездных ворот) при входе установить табличку с наименованием учреждения п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП 59.13330.2020, у входа в здание актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП 59.13330.2020, обеспечить администраторов регистратуры коммуникативной системой связи для комфортного диалога с собеседником, не владеющим языком жестов п.п. 8.3.3. СП59.13330.2020, у входа в здание актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке,		

			дублированной шрифтом Брайля (п.п.6.3.3, 6.5.9 СП59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием		
7.	**Пути движения к объекту (от остановки транспорта)**			Индивидуальное решение техническими средствами реабилитации	
8.	**Все зоны и участки * 5**		территория, прилегающая к зданию (участок): обустроить перепад высот поверхностей с плавным понижением пешеходных путей от стоянки, оборудованной знаком «парковка для инвалидов» к зданию поликлиники (п. п. 5.1.8, 5.1.9 СП 59.13330.2020) Вид работ: капитальный ремонт Вход (входы) в здание: лестница (наружная): - провести ремонт ступеней, - оборудовать поручнями лестничный марш, - оборудовать противоскользящим покрытием, - обозначить контрастным цветом первую и последнюю ступень (п.п 5.1.12, 5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12, 6.2.24 СП 59.13330.2020, пандус (наружный) - провести ремонт, - нанести противоскользящее покрытие на поверхность пандуса, - оборудовать поручнями в соответствии с нормативом (п.п. 5.1.13, 5.1.16, 6.1.2-6.1.4, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП 59.13330.2020)	Индивидуальное решение техническими средствами реабилитации	

			входная площадка (перед дверью) - ремонт - оборудовать противоскользящим покрытием (п.п.5.1.14-5.1.17, 6.12-6.14 12 СП 59.13330.2020) Вид работ: капитальный ремонт, оснащение оборудованием Санитарно-гигиенические помещения: туалетные комнаты для инвалидов оборудовать крючками для костылей и тростей (п.6.3.3 СП 59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием; - система информации и связи (на всех зонах): на ограждении территории, у калитки (въездных ворот) при входе установить табличку с наименованием учреждения п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП 59.13330.2020 у входа в здание актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП 59.13330.2020 администратора регистратуры обеспечить коммуникативной системой связи для комфортного диалога с собеседником, не владеющим языком жестов п.п. 8.3.3. СП59.13330.2020, у входа в здание актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке, дублированной шрифтом Брайля (п.п.6.3.3, 6.5.9 СП59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием		

4 Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно- функциональной зоне

4.2. Период проведения работ: после подготовки ПСД по мере поступления денежных средств в рамках исполнения: плана работ по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений на 2024-2030 годы.

в рамках исполнения (указать наименования программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): в рамках плана мероприятий по организации повышения значений показателей доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН на территории госпиталя.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: ДЧ

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия)

Председатель комиссии (руководитель рабочей группы)	Заместитель начальника госпиталя по юридическим и кадровым вопросам К.В. Тетерин	подпись
Члены рабочей группы	Заместитель начальника по АХЧ А.А. Удалов	подпись
Члены рабочей группы	Заместитель начальника по психиатрии С.Б. Козяков	подпись
Члены рабочей группы	Заведующий консультативно-диагностической поликлиникой В.В. Акимов	подпись
Члены рабочей группы	Заведующий социальным отделом Д.Н. Онучин	подпись
Члены рабочей группы	Главный специалист ОКОРЗ А.В. Кокшарова	подпись
Члены рабочей группы	Заместитель главного инженера И.С. Кшивы	подпись
Члены рабочей группы	Главная медсестра Т.Н. Одинцева	

Согласовано:

Представитель:	Свердловская областная организация Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийского ордена трудового красного знамени общества слепых» М.А. Юдина	подпись
	Совет Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ю.Д. Судаков	подпись

Согласовано: Начальник госпиталя О.В. Забродин	подпись

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена:

В территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 26

620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 14/А

Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от 25.12.2023 № 161

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Консультативно- диагностическая поликлиника ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		4-6	ненормативный перепад высот (бортовой камень) на путях движения по пешеходным дорожкам от стоянки, оборудованной знаком «парковка для инвалидов» к зданию поликлиники	К, О, С	обустроить перепад высот поверхностей пешеходных путей с плавным понижением (п. п. 5.1.8, 5.1.9 СП 59.13330.2020)	капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			.			
	ОБЩИЕ требования к зоне				ненормативный перепад высот (бортовой камень) на путях движения по пешеходным дорожкам от стоянки оборудованной знаком парковка для инвалидов к зданию поликлиники	К, О, С	обустроить перепад высот поверхностей с плавным понижением пешеходных путей от стоянки оборудованной знаком парковка для инвалидов к зданию поликлиники (п. п. 5.1.8, 5.1.9 СП 59.13330.2020)	капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ (К, О), ДУ (С), ДП (Г, У)		4-6	обустроить перепад высот поверхностей с плавным понижением пешеходных путей от стоянки, оборудованной знаком «парковка для инвалидов» к зданию поликлиники (п. п. 5.1.8, 5.1.9 СП 59.13330.2020) Вид работ: капитальный ремонт

* - указывается: ДП-доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);
ДЧ- доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);
ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));
Нет – не доступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);
*5 Указывается худший из вариантов ответов

Комментарий к заключению: доступно условно

Приложение № 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от 25.12.2023 № 161

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Консультативно-диагностическая поликлиника ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		7-10	ступени не соответствуют нормативам доступности ОСИ, отсутствие с обеих сторон поручней лестничного марша, отсутствие противоскользящего покрытия	О, С	- провести ремонт ступеней, - оборудовать поручнями лестничный марш, - оборудовать противоскользящим покрытием, - обозначить контрастным цветом первую и последнюю ступень (п.п 5.1.12, 5.1.13, 5.1.16,6.2.8, 6.2.11-6.2.12, 6.2.24, СП 59.13330.2020)	капитальный ремонт, оснащение оборудованием
2.2	Пандус (наружный)	есть		11-15	пандус не соответствует нормативу доступности ОСИ, отсутствует противоскользящее покрытие. поручни не соответствует нормативам доступности ОСИ	К, О, С	- провести ремонт пандусов, - нанести противоскользящее покрытие на поверхность пандуса, - оборудовать поручнями в соответствии с нормативом (п.п. 5.1.13, 5.1.16, 6.1.2-6.1.4, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП 59.13330.2020)	капитальный ремонт, оснащение оборудованием
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		16-22	входная площадка не соответствует нормативам доступности ОСИ отсутствие противоскользящего покрытия		- выполнить ремонт входной площадки, - оборудовать противоскользящим покрытием в соответствии с (п.п.5.1.14-5.1.17, 6.12-6.14 12 СП 59.13330.2020)	капитальный ремонт, оснащение оборудованием

2.4	Дверь (входная)	есть		23, 24				
2.5	Тамбур	ест		25, 26				
	ОБЩИЕ требования к зоне				лестница (наружная) при входе в поликлинику: ступени не соответствуют нормативам доступности ОСИ, отсутствие с обеих сторон поручней лестничного марша, отсутствие противоскользящего покрытия, пандус (наружный) при входе не соответствует нормативу доступности ОСИ, отсутствует противоскользящее покрытие, поручни не соответствуют нормативам доступности ОСИ входная площадка (перед дверью) не соответствует нормативам доступности ОСИ отсутствие противоскользящего покрытия	К, О, С	лестница (наружная): провести ремонт ступеней, - оборудовать поручнями лестничный марш, - оборудовать противоскользящим покрытием, - обозначить контрастным цветом первую и последнюю ступень (п.п 5.1.12, 5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12, 6.2.24 СП 59.13330.2020, пандус (наружный) провести ремонт - нанести противоскользящее покрытие на поверхность пандуса, - оборудовать поручнями в соответствии с нормативом (п.п. 5.1.13, 5.1.16, 6.1.2-6.1.4, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП 59.13330.2020) входная площадка (перед дверью)-ремонт - оборудовать противоскользящим покрытием (п.п.5.1.14-5.1.17, 6.12-6.14 12 СП 59.13330.2020) Вид работ: капитальный ремонт, оснащение оборудованием	капитальный ремонт, оснащение оборудованием

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ (К, О, С) ДП (Г, У)		7-22	лестница (наружная): - провести ремонт ступеней, - оборудовать поручнями лестничный марш, - оборудовать противоскользящим покрытием, - обозначить контрастным цветом первую и последнюю ступень (п.п 5.1.12, 5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12, 6.2.24 СП 59.13330.2020, пандус (наружный) - провести ремонт, - нанести противоскользящее покрытие на поверхность пандуса, - оборудовать поручнями в соответствии с нормативом (п.п. 5.1.13, 5.1.16, 6.1.2-6.1.4, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП 59.13330.2020) входная площадка (перед дверью) - ремонт - оборудовать противоскользящим покрытием (п.п.5.1.14-5.1.17, 6.12-6.14 12 СП 59.13330.2020) Вид работ: капитальный ремонт, оснащение оборудованием

* - указывается: ДП-доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);
ДЧ- доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);
ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));
Нет – не доступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);
*5 Указывается худший из вариантов ответов ** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: доступно условно

Приложение № 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от 25.12.2023 № 161

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Консультативно-диагностическая поликлиника ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть						
3.2	Лестница (внутри здания)	есть						
3.3	Пандус (внутри здания)	есть						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть						
3.5	Дверь	есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (К), ДЧ (О, С), ДП (Г, У)			не нуждается

* - указывается: ДП-доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);
ДЧ- доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);
ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));
Нет – не доступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);
*5 Указывается худший из вариантов ответов
** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: доступно условно, пандус внутри здания не соответствует нормативу, передвижение по пандусу обеспечено с помощью медицинского персонала и техническими средствами учреждения.

Приложение № 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от 25.12.2023 № 161

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Консультативно-диагностическая поликлиника ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ (К, О, С), ДУ (Г), ДП (У)			не нуждается

* - указывается: ДП-доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);
ДЧ- доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);
ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));
Нет – не доступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);
*5 Указывается худший из вариантов ответов ** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: доступно условно

Приложение № 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от 25.12.2023 № 161

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Консультативно-диагностическая поликлиника ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		28	отсутствие крючков для костылей и тростей	О, С	оснастить крючками для костылей и тростей (п.6.3.3 СП 59.13330.2020)	оснащение оборудованием
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствие крючков для костылей и тростей	О, С	туалетные комнаты для инвалидов оснастить крючками для костылей и тростей (п.6.3.3 СП 59.13330.2020)	оснащение оборудованием

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ (К, О), ДЧ (С), ДП (Г, У)		28	Туалетные комнаты для инвалидов оборудовать крючками для костылей и тростей (п.6.3.3 СП 59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием

* - указывается: ДП-доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);
ДЧ- доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);
ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));
Нет – не доступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);
*5 Указывается худший из вариантов ответов** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: доступно условно

Приложение № 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от 25.12.2023 № 161

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Консультативно-диагностическая поликлиника ГАУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		27	на ограждении территории у калитки (въездных ворот) отсутствует информация о наименовании учреждения, у входа в здание не актуальная информация на табличке о наименовании учреждения, в регистратуре, у администратора отсутствует средство для комфортного диалога с собеседником, не владеющим языком жестов	К, О, С, Г, У	на ограждении территории у калитки (въездных ворот) установить табличку с наименованием учреждения п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП59.13330.2020, у входа в здание актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке 6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП59.13330.2020 администратора регистратуры обеспечить коммуникативной системой связи для комфортного диалога с собеседником, не владеющим языком жестов п.п. 8.3.3. СП59.13330.2020	обеспечение оборудованием
6.2	Акустические средства	есть						
6.3	Тактильные средства	есть		27	вход в здание: не актуальная информация на табличке о наименовании учреждения, дублированная шрифтом Брайля	С	у входа в здание актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке, дублированной шрифтом Брайля (п.п.6.3.3, 6.5.9 СП59.13330.2020).	обеспечение оборудованием

	ОБЩИЕ требования к зоне				на ограждении территории у калитки (въездных ворот) отсутствует информация о наименовании учреждения, у входа в здание не актуальная информация на табличке о наименовании учреждения, у администратора регистратуры отсутствует средство для комфортного диалога с собеседником, не владеющим языком жестов, Вход в здание: не актуальная информация на табличке о наименовании учреждения, дублированная шрифтом Брайля	К, О, С, Г, У	на ограждении территории у калитки (въездных ворот) установить табличку с наименованием учреждения п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП59.13330.2020, у входа в здание актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке 6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП59.13330.2020, администратора регистратуры обеспечить коммуникативной системой связи для комфортного диалога с собеседником, не владеющим языком жестов п.п. 8.3.3. СП59.13330.2020, у входа в здание актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке, дублированной шрифтом Брайля (п.п.6.3.3, 6.5.9 СП59.13330.2020).	обеспечение оборудованием

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ		27	на ограждении территории, у калитки (въездных ворот) при входе установить табличку с наименованием учреждения п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП 59.13330.2020, у входа в здание актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП 59.13330.2020, администратора регистратуры обеспечить коммуникативной системой связи для комфортного диалога с собеседником, не владеющим языком жестов п.п. 8.3.3. СП59.13330.2020 у входа в здание актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке, дублированной шрифтом Брайля (п.п.6.3.3, 6.5.9 СП59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием.

* - указывается: ДП-доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);
ДЧ- доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);
ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));
Нет – не доступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);
*5 Указывается худший из вариантов ответов
** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: доступно условно

Приложение № 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от 25.12.2023 № 161

I Результаты обследования:
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Круглосуточный стационар ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
7.1	Транспорт	есть						
7.2	Адаптированный транспорт	есть						
7.3	Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути	есть						
7.4	Перекрёстки	есть						
7.5	Информация по пути следования	есть						
7.6	Съезды с тротуаров	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О), ДЧ (С), ДП (Г, У)			не нуждается

* - указывается: ДП-доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);
ДЧ- доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);
ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));
Нет – не доступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);
*5 Указывается худший из вариантов ответов** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: доступно условно пути (путей) движения внутри здания обеспечено с помощью медицинского персонала и техническими средствами учреждения

Министерство здравоохранения Свердловской области

Государственное автономное учреждение
здравоохранения Свердловской области
«Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»
(ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»)

Консультативно-диагностическая поликлиника
Структурное подразделение

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

приказом начальника госпиталя

от 25.12.2023 № 129

ПЕРЕЧЕНЬ

Наименование вида документа

25.12.2023 № 10
г. Екатеринбург

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной инфраструктуры, направленных на преодоление барьеров, препятствующих получению инвалидами услуг наравне с другими лицами

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее – орган или организация):

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» (ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»)

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
620036 г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 25. тел. (343) 227-50-77, E-mail: ekb@gvvso.ru

3. Сфера деятельности органа или организации: здравоохранение

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее – объект социальной инфраструктуры): **Консультативно-диагностическая поликлиника**
отдельно стоящее здание поликлиники 13652,3 кв.м.

Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Консультативно-диагностическая поликлиника: 620036, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 25;

5. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление: оперативное управление

6. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области (N, дата составления):
Консультативно-диагностическая поликлиника: паспорт доступности № 4 от 25.12.2023

7. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области): доступно условно.

8. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослое население

9. Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственными нарушениями.

10. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн» и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (доступно условно) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19.12.2016 № 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

10.1

№ п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У)	Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры
1.	К, О, С, Г, У	Территория, прилегающая к зданию (участок):	Обустроить перепад высот поверхностей с плавным понижением пешеходных путей от стоянки, оборудованной знаком «парковка для инвалидов» к зданию поликлиники (п. п. 5.1.8, 5.1.9 СП 59.13330.2020) Вид работ: капитальный ремонт
2.	К, О, С, Г, У	Вход в здание	Лестница (наружная): - провести ремонт ступеней; - оборудовать поручнями лестничный марш; - оборудовать противоскользящим покрытием; - обозначить контрастным цветом первую и последнюю ступень (п.п 5.1.12, 5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12, 6.2.24 СП 59.13330.2020, Пандус (наружный): - провести ремонт; - нанести противоскользящее покрытие на поверхность пандуса; - оборудовать поручнями в соответствии с нормативом (п.п. 5.1.13, 5.1.16, 6.1.2-6.1.4, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП 59.13330.2020) входная площадка (перед дверью) - ремонт -оборудовать противоскользящим покрытием (п.п.5.1.14-5.1.17, 6.12-6.14 12 СП 59.13330.2020) Вид работ: капитальный ремонт, оснащение оборудованием
3.	К, О, С	Санитарно-гигиенические помещения	Туалетные комнаты для инвалидов оборудовать крючками для костылей и тростей (п.6.3.3 СП 59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием
4.	К, О, С, Г, У	Система информации на объекте (на всех зонах) вход на территорию	На ограждении территории, у калитки (въездных ворот) при входе установить табличку с наименованием учреждения

			п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП 59.13330.2020 у входа в здание актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП 59.13330.2020, обеспечить администратора регистратуры коммуникативной системой связи для комфортного диалога с собеседником, не владеющим языком жестов п.п. 8.3.3. СП59.13330.2020, у входа в здание актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке, дублированной шрифтом Брайля (п.п.6.3.3, 6.5.9 СП59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием

10.2 Инструкции: прилагаются.

11. Дополнительная информация: мероприятия будут выполнены после подготовки ПСД, по мере поступления финансирования, до 2030 года.

СОГЛАСОВАНО: Председатель Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственный службы, пенсионеров _____ (Ю.Д. Судаков) (подпись) "__"_____ 2023 года М.П.	СОГЛАСОВАНО: Председатель Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового красного знамени общество слепых» _____ (М.А. Юдина) (подпись) "25" 12 2023 года М.П.